

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2004,2005

Ausgabe 10.07

Anhängerkupplung
Motorkennbuchstaben ***
ab Februar 2004



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	24/1
- Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter	24/2
- Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	24/3


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung



- J345 - Steuergerät für Anhängererkennung, im Kofferraum links
 T12s - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Anhängererkennung
 T13a - Steckdose, 13-fach
 T16h - Steckverbindung, 16-fach, am Steuergerät für Anhängererkennung
 U10 - Steckdose für Anhängerkupplung

- (50) - Massepunkt, im Kofferraum links
 (379) - Masseverbindung -14-, im Leitungsstrang Innenraum
 (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
 (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

