

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572300

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 02.08

**Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Oktober 2005



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

|   |       |
|---|-------|
| - Hinweise .....                                      | 543/1 |
| - E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW) .....           | 543/2 |
| - E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW) .....                 | 543/3 |
| - Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter ..... | 543/4 |



## Hinweise



Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte



E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)



- A - Batterie
- J271 - Stromversorgungsrelais für Motronic, in der E-Box
- SA3 - Sicherung -3- (30), in der E-Box
- SB38 - Sicherung -38-, in der E-Box

T40a - Steckverbindung, 40-fach, an der E-Box

(D101) - Verbindung (87a), im Leitungsstrang Motorraum

