

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2004,2005

Ausgabe 10.07

Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler
Motorkennbuchstaben ***

ab Februar 2004



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	11/1
- Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	11/2
- Radio, Lautsprecher vorn	11/3
- Radio, Lautsprecher hinten	11/4
- Radio, CD-Wechsler	11/5


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box




- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J533 - Diagnose-Interface für Datenbus, unter Schalttafel Mitte
- R - Radio
- R11 - Antenne
- R24 - Antennenverstärker
- S92 - Sicherung für Radio
- SB19 - Sicherung -19-, in der E-Box
- T8c - Steckverbindung, 8-fach, am Radio (schwarz)
- T20c - Steckverbindung, 20-fach, am Diagnose-Interface für Datenbus
- T40a - Steckverbindung, 40-fach, an der E-Box

- (377) - Masseverbindung -12-, im Leitungsstrang Innenraum
- (610) - Massepunkt (Audio), unter der Mittelkonsole vorn
- (A178) - Verbindung (CAN-H, Infotainment), im Schalttafelleitungsstrang
- (A179) - Verbindung (CAN-L, Infotainment), im Schalttafelleitungsstrang
- (B320) - Plusverbindung -6- (30a), im Leitungsstrang Innenraum
- - nur bei Fahrzeugen mit CD-Wechsler



Radio, Lautsprecher vorn



- J412 - Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), unter dem Beifahrersitz
- R - Radio
- R20 - Hochtonlautsprecher vorn links
- R21 - Tieftonlautsprecher vorn links
- R22 - Hochtonlautsprecher vorn rechts
- R23 - Tieftonlautsprecher vorn rechts
- T2l - Steckverbindung, 2-fach, am Hochtonlautsprecher vorn links
- T2m - Steckverbindung, 2-fach, am Hochtonlautsprecher vorn rechts

- T4g - Steckverbindung, 4-fach, am Tieftonlautsprecher vorn links
- T4h - Steckverbindung, 4-fach, am Tieftonlautsprecher vorn rechts
- T8d - Steckverbindung, 8-fach, am Radio (braun)
- T8e - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule links (schwarz)
- T8f - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule rechts (schwarz)
- T12u - Steckverbindung, 12-fach, am Radio (grün)
- T54a - Steckverbindung, 54-fach, am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box)
- - nur bei Fahrzeugen mit Telefonanlage

Radio, Lautsprecher hinten




- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| R | - Radio | T4j | - Steckverbindung, 4-fach, am Tieftonlautsprecher hinten links |
| R14 | - Hochtonlautsprecher hinten links | T4k | - Steckverbindung, 4-fach, am Tieftonlautsprecher hinten rechts |
| R15 | - Tieftonlautsprecher hinten links | T8d | - Steckverbindung, 8-fach, am Radio (braun) |
| R16 | - Hochtonlautsprecher hinten rechts | T8g | - Steckverbindung, 8-fach, an der B-Säule links (schwarz) |
| R17 | - Tieftonlautsprecher hinten rechts | T8h | - Steckverbindung, 8-fach, an der B-Säule rechts (schwarz) |
| T2n | - Steckverbindung, 2-fach, am Hochtonlautsprecher hinten links | * | - nur bei Fahrzeugen mit 8 Lautsprechern |
| T2o | - Steckverbindung, 2-fach, am Hochtonlautsprecher hinten rechts | | |

S97-3798

Radio, CD-Wechsler



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- R - Radio
- R41 - CD-Wechsler
- T12f - Steckverbindung, 12-fach, am Radio (blau)
- T12g - Steckverbindung, 12-fach, am CD-Wechsler
- A19 - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- V14 - Verbindung (Abschirmung), im Leitungsstrang CD-Wechsler
- V45 - Verbindung -2- (Abschirmung), im Leitungsstrang CD-Wechsler
- * - gilt nicht ab 05.04
- - nur bei Fahrzeugen mit CD-Wechsler

