

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2004,2005

Ausgabe 10.07

Telefonvorbereitung 1

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Februar 2004



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	35/1
- Telefonvorbereitung .....	35/2




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Telefonvorbereitung



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J503 - Steuergerät für Radio-Navigationssystem
- R - Radio
- R51 - Antenne für Radio/Telefon
- SC10 - Sicherung -10-, im Sicherungshalter
- T4s - Steckverbindung, 4-fach, hinter Radio oder hinter Radio-Navigationssystem (Telefonvorbereitung)

- (A19) - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Plusverbindung -1- (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- \* - Antennenkabel für Telefon
- \*\* - Antennenkabel für Radio

- (377) - Masseverbindung -12-, im Leitungsstrang Innenraum
- (610) - Massepunkt (Audio), unter der Mittelkonsole vorn