

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572000

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 12.07

Zusatzheizung (PTC)
Motorkennbuchstaben ***

ab Mai 2005



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	22/1
- Zusatzheizung (PTC)	22/2


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Zusatzheizung (PTC)



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- F268 - Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung (PTC)
- J533 - Diagnose-Interface für Datenbus, unter Schalttafel Mitte
- J604 - Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
- SA5 - Sicherung -5- (30), in der E-Box
- T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
- T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts
- T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung
- T20c - Steckverbindung, 20-fach, am Diagnose-Interface für Datenbus

- Z35 - Heizelement für Zusatzheizung (PTC)
- (670) - Massepunkt -2-, an der A-Säule links, unten
- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- * - nur bei Fahrzeugen mit Heizung