

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572000

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 12.07

**Scheinwerferwaschanlage**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Mai 2005



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

|   |      |
|---|------|
| - Hinweise .....                                  | 56/1 |
| - Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter ..... | 56/2 |




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J39 - Relais für Scheinwerferwaschanlage, am Zusatzrelaishalter unter Schalttafel
- SC36 - Sicherung -36-, im Sicherungshalter
- T11b - Steckverbindung, 11-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun)
- V11 - Pumpe für Scheinwerferwaschanlage

- (366) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (A164) - Plusverbindung -2- (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (B316) - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum