

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

Telefonvorbereitung 1

Motorkennbuchstaben ***

ab Mai 2006



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	46/1
- Telefonvorbereitung	46/2


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Telefonvorbereitung



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J503 - Steuergerät für Radio-Navigationssystem
- R - Radio
- R51 - Antenne für Radio/Telefon
- SC7 - Sicherung -7-, im Sicherungshalter
- T4s - Steckverbindung, 4-fach, hinter Radio oder hinter Radio-Navigationssystem (Telefonvorbereitung)

- (610) - Massepunkt (Audio), unter der Mittelkonsole vorn
- (A19) - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Plusverbindung -1- (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- * - Antennenkabel für Telefon
- ** - Antennenkabel für Radio