

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

Scheinwerferwaschanlage

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Mai 2006



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



**Inhaltsverzeichnis**

- Hinweise ..... 63/1  
- Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter ..... 63/2




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J39 - Relais für Scheinwerferwaschanlage, am Zusatzrelaishalter unter Schalttafel
- SC36 - Sicherung -36-, im Sicherungshalter
- T11b - Steckverbindung, 11-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun)
- V11 - Pumpe für Scheinwerferwaschanlage

- (366) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (A164) - Plusverbindung -2- (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (B316) - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum